

Информационное письмо.

По нарушениям пожарной безопасности согласно Предписанию №547/1/1(ул. Клиническая 86 корпус №2), могу сообщить следующее: по пункту №1 –наличие неисправного ограждения на крыше здания, - запланирован капитальный ремонт крыши в 2023 году.

По пункту №2 –неправильное размещение пожарных извещателей в некоторых помещениях - нарушение устранено.

По пункту №3 –к зданию школы не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех его сторон по проезду шириной не менее 3,5 метра— необходимо провести перепланировку территории школы и уложить новый асфальт.(нарушение будет устранено по мере финансирования).

По пункту №4 –в лестничной клетке №2 на первом этаже, не предусмотрено ограждение лестницы, – нарушение будет устранено в первой половине 2023 года.

По пунктам №5,6,12,--ширина выходов из столовой, актового зала, составляет менее 1,2 метра, из коридора спортивного зала менее 0,9 метра, - нарушение будет устранено по мере финансирования.

По пунктам №7,8,9,10,11,--необходимо провести капитальный ремонт лестничной клетки №3 (3 этажа), - планируется капитальный ремонт помещений школы в 2023 году.

По пунктам №13,14,- лестничная клетка №1 не отделена поэтажно от примыкающих коридоров дверьми, радиаторы отопления выступают из плоскости стен, - нарушение будет устранено по мере финансирования.

Согласно Предписанию №1322/1(ул.Коммунистическая16 корпус №1), могу сообщить следующее: по пункту №1- руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности- нарушение устранено.

По пункту №2- руководителем организации не соблюдены проектные решения при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности- нарушение устранено.

По пункту №3 – не обеспеченно ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности – нарушение устранено.

По пункту №4- звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука менее чем на 15дБА, для устранения данного нарушения необходимо заменить систему оповещения «Тромбон» состоящую из 4 блоков установленную в 2005году, на данный момент система находится в рабочем

состоянии и ежемесячно производится техническое обслуживание организацией «Связь Телеком Строй».

По пункту №5 – в актовом зале применено ламинированное покрытие класса пожарной опасности КМ3 при необходимости КМ2- планируется устранение данного нарушения до конца учебного года 2022-2023г.

По пункту №6- необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от пожара из расчета не менее одного комплекта на каждого дежурного - нарушение устранено.

Согласно Предписанию №1323/1(ул. Мичурина 8 дошкольное отделение), могу сообщить следующее: по пункту №1-не утверждена инструкция по мерам пожарной безопасности - нарушение устранено.

По пункту №2- руководителем организации не соблюдены проектные решения при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности- нарушение устранен .

По пункту №4- необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от пожара из расчета не менее одного комплекта на каждого дежурного - нарушение устранено.

По пункту №5 – не обеспечено наличие напротив противопожарной двери приспособлений для само закрывания (прачечная) - нарушение устранено.